



VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA pH y Cloro Residual



**SIGSA
SIVIAGUA 3**

Valido a partir del 2012

Formulario SIGSA/SIVIAGUA/PROVIAGUA-SS3-1.0.06-2012

Area de Salud: Escuintla

Departamento: Escuintla

Distrito de Salud: Palin

Municipio: Palin

Servicio de Salud: Salud Tipo B

Responsable de la Información:

1/ Cargo: Inspector de Saneamiento Ambiental

Firma: [Signature]

Fecha: Del 23 al 27 de marzo 2020

No.	Nombre del Sistema	Datos de muestreo				pH	Cloro Residual (mg/L)
		Comunidad dónde se toma la muestra	Punto de Muestreo	Fecha de muestreo	Hora de muestreo		
1	El Ametillo	1. Barrio	1a. Calle	23-03-2020	08:45	7.2	0.5
		2. San Antonio	2a. Avenida				
		3.					
2	El Barretal	1. Coloma	5a. Avenida	23-03-2020	09:30	7.2	0.5
		2. San Martin	5a. Calle				
		3.					
3	Villa Laura	1. Barrio	2a. Calle	23-03-2020	10:15	7.2	0.5
		2. San Pedro	3a. Avenida				
		3.					
4	Maria Matos	1. Coloma	Manzana 8	23-03-2020	11:00	7.2	0.5
		2. Maria Matos	Lote 12				
		3.					
5	Palinche	1. Coloma	Seccion 0	24-03-2020	09:00	7.2	0.5
		2. Palinche	Lote 11				
		3.					
6	Baleones 1	1. Coloma	Sector 3	24-03-2020	09:40	7.2	0.5
		2. Baleones 1	Lote 7				
		3.					
7	Baleones 2	1. Coloma Bal-	Manzana 1	24-03-2020	10:10	7.2	0.2
		2. cones 2	Lote 14				
		3.					
8	La Periquera	1. Aldea	2a. Avenida	24-03-2020	11:20	7.2	0.3
		2. La Periquera	3a. Calle				
		3.					
		1.					
		2.					
		3.					

1/ Cargo

Responsable de la información:

1 Inspector de saneamiento

2 Técnico en salud rural

3 Otro

[Signature]
Vice Alfredo Gonzalez
Inspector de Saneamiento Ambiental



Lieda, Amalia Lisbeth
Coordinadora de Distrito de Salud
de Salud Palin, Escuintla



Recibido de Municipalidad

30 MAR 2020

10:08 am.
Recibido
[Signature]